



Direction départementale  
des territoires de l'Ain  
23 rue Bourgmyer CS 90410  
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX  
Service urbanisme et risques  
Unité prévention des risques

**Porter à connaissance des  
aléas crues torrentielles,  
ruissellement et mouvements  
de terrains du bas Bugéy**

**Commune de Groslée-Saint-Benoît  
Partie Nord**

**Carte des aléas**







Septembre 2018

ONF - Service Départemental  
RTM de la Savoie

**Légende**

<b>Aléa mouvements de terrain</b>	<b>Aléa inondation</b>
<b>Glissements de terrain</b>	<b>Crue torrentielle</b>
G3	T3
G2	T2
G1	T1
<b>Chutes de pierres</b>	<b>Ruissellement</b>
P3	V3
P2	V2
P1	V1
— Limite de parcelles	— Courbes de niveau
■ Bâti dur	
■ Bâti léger	
■ Surface en eau - cours d'eau	
— Autoroute	
— Départementale	

**L'aléa "inondation du Rhône  
amont" porté à connaissance  
le 24/10/2013 et complété le  
27/01/2015 n'est pas reporté.**



Direction Départementale des Territoires de l'Ain  
Réalisation : 02/03/18 - SUR - PR - mai septembre 2018  
Sources : IGN - RTM  
Fond cartographique : © IGN - BD Cartho - BD Topo - DGI 2017 - Geodiff