

Porter à connaissance des aléas crues
torrentielles, ruissellement et
mouvements de terrains des communes
d'Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey et
Vaux-en-Bugey


Commune d'Ambutrix

Carte des aléas



Mars 2022

Direction Départementale des Territoires de l'Ain
Réalisation : DDT01 - SUR - PR - Ib - mars 2022
Sources : DDT 01 -
Fond cartographique : © IGN - BD Cartho - BD Topo - DGI 2020



Légende

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aléa mouvement de terrain Glissement de terrain | Aléa hydraulique Inondation |
| G3 - fort | I3 - fort |
| G2 - moyen | I2 - moyen |
| G1 - faible | I1 - faible |
| Chute de pierres | Cruie torrentielle |
| P3 - fort | T4 - très fort |
| P2 - moyen | T3 - fort |
| P1 - faible | T2 - moyen |
| | T1 - faible |
| Cadastre | Ruissellement de versants |
| Limites de parcelles | V3 - fort |
| Bâtiments | V2 - moyen |
| Limites de communes | V1 - faible |
| Surface d'eau | Zone de retenue hydraulique |
| Infrastructures | |
| Réseau routier | |
| Autoroute | |
| Départementale | |
| Voies ferrées | |
| LGV | |
| Voie normale | |

